















석면 지도. 1



단위 [mm]


건축자재별 그림 범례	
	
천장재	바닥재
	
벽 체	보온재
	
배관재	기타물질
	
땀칠재	내화피복재
	
지붕재	칸막이
	
석면 비함유	

건축자재별 인식표			
<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; margin: 0 auto; width: 80%;"> <p style="font-size: 1.2em; margin: 0;">시료번호</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center; padding: 5px;">시료 위치</td> <td style="width: 50%; text-align: center; padding: 5px;">건축자재 (할용율)</td> </tr> </table> <p style="font-weight: bold; margin-top: 5px;">석면함유시료</p> </div>	시료 위치	건축자재 (할용율)	<div style="margin: 0 auto;"> <p style="font-size: 1.2em;">천장재</p>  </div>
시료 위치	건축자재 (할용율)		

건축물명	
덕천2동 주민센터	
건축물소재지	
부산광역시 북구 금곡대로 20번길 60	
조시일자	
2014.02.12	
조사위치	
지상1층	
도면번호	
DY-A14100-01	
조시기관	
 (주)대영구조기술단 Daeyoung Structural Engineering Group Inc.	

시료번호	시료채취 위치	건축자재	동일물질 구역 위치	면적(㎡)	석면종류	석면 함유량[%]	위해성 평가점수	위해성 등급	관 리 방 안
"석면 함유 물질 없음"									


석면 지도. 2




단위 [mm]


[illegible]

건축자재별 그림 범위




건축자재별 인식표














건축물명	
덕천2동 주민센터	
건축물소재지	
부산광역시 북구 금곡대로 20번길 60	
조시월차	
2014.02.12	
조사위치	
지상2층	
도면번호	
DY-A14100-02	
조사기관	
 (주)대영구조기술단 Daehyung Structural Engineering Group Inc.	

석면지도.3



단위 [mm]

건축자재별 그림 범위


 <p>천장재</p>	 <p>바닥재</p>
 <p>벽체</p>	 <p>보온재</p>
 <p>배관재</p>	 <p>기타물질</p>
 <p>뿔칠재</p>	 <p>내화피복재</p>
 <p>지붕재</p>	 <p>칸막이</p>
 <p>석면 비함유</p>	

건축자재별 인식표

시료번호

시료 위치	건축자재 (함유율)
-------	------------

석면함유시료

건축물명	
덕천2동 주민센터	
건축물소재지	
부산광역시 북구 금곡대로 20번길 60	
조사일자	
2014.02.12	
조사위치	
지상3층	
도면번호	
DY-A14100-03	
조사기관	
 (주)대영구조기술단 Dae-Young Structural Engineering Group Inc.	

시료번호	시료채취 위치	건축자재	동일물질 구역 위치	면적[㎡]	석면종류	석면 함유량(%)	위해성 평가점수	위해성 등급	관 리 방 안
"석면 함유 물질 없음"									