

경관 자문 검토의견서

■ 자문안전 (안전번호 2022-07)

- 선거관리위원회 옹벽(석축) 정비사업(예정)

위치

북구 구포동 1255-1번지 일원

규모/내용

옹벽(석축) 정비사업 1식 (L=90m, H=1~7m)

■ 경관자문 검토의견

1.색상의 선정이나 디자인 모티브는 좋아 보입니다. 디자이너의 디자인 의도를 존중합니다.

2.안내판,시설안내도,반사경,주의유도표지판등이 중앙에 편중되어 있어 복잡한 느낌입니다.

양쪽에 적절히 분산이 가능한지 검토 부탁드립니다.

경관 자문 검토의견서

■ 자문안전 (안전번호 2022-07)

- 선거관리위원회 옹벽(석축) 정비사업(예정)

위치

북구 구포동 1255-1번지 일원

규모/내용

옹벽(석축) 정비사업 1식 (L=90m, H=1~7m)

■ 경관자문 검토의견

○ 옹벽 천단의 이물질이 우기시 옹벽벽면을 타고 우수가 흐러지 않도록 방안 필요.

○ 정비구역 정면에 설치된 어린이 보호구역 표지판 및 과속방지턱,천천히 교통표지판은 옹벽벽체에 부착하여 표지판 지주를 삭제하되 전체적인 디자인이 되도록 검토요.

○ 석축표면은 고압살수로 세척시 석축표면의 몰탈이 탈락 우려가 예상되므로 세부시공방안을 제시요.

경관 자문 검토의견서

■ 자문안전 (안전번호 2022-07)

- 선거관리위원회 옹벽(석축) 정비사업(예정)


위치

북구 구포동 1255-1번지 일원

규모/내용

옹벽(석축) 정비사업 1식 (L=90m, H=1~7m)

■ 경관자문 검토의견



·스토리텔링이 전달되는 일러스트개발 검토 바랍니다.

·공간을 살리는 색상계획 검토 바랍니다.

(‘함께 나아가는 북구’를 비롯하여 현재 전체적으로 어두운 느낌)

·주변 사인물과 조화로운 깔끔한 레이아웃연출 검토 바랍니다.

(공간이 복잡해 보임)

경관 자문 검토의견서

■ 자문안전 (안전번호 2022-08)

- 만덕3동 럭키1차 아파트 진입로 옹벽 디자인개선사업

위치

북구 만덕동 774-4번지 옹벽

규모/내용

옹벽 정비사업 1식 (L=153m, H=2.7~6m)

■ 경관자문 검토의견

- 1.색상의 선정이나 디자인 모티브는 좋아 보입니다. 디자이너의 디자인 의도를 존중합니다.
- 2.사진상으로는 판단하기 어려우나 준공 시기를 고려할 때 다소의 균열이 있을 것으로 판단됩니다.
도장 작업 실시 전에 면밀한 균열보수를 실시하여야 할 것으로 보여집니다.
- 3 .옹벽상부의 웬스설치된 부분에 폭우시 우수의 처리가 우려됩니다.
밝은 색상의 도장 그래픽이 오염되지 않도록 우수관 계획을 함께하셔야 할듯합니다.

경관 자문 검토의견서

■ 자문안전 (안전번호 2022-08)

- 만덕3동 럭키1차 아파트 진입로 옹벽 디자인개선사업

위치

북구 만덕동 774-4번지 옹벽

규모/내용

옹벽 정비사업 1식 (L=153m, H=2.7~6m)

■ 경관자문 검토의견

○ 옹벽 천단의 이물질이 우기시 옹벽벽면을 타고 우수가 흐러지 않도록 방안 필요.

경관 자문 검토의견서

■ 자문안전 (안전번호 2022-08)

- 만덕3동 럭키1차 아파트 진입로 옹벽 디자인개선사업


위치

북구 만덕동 774-4번지 옹벽

규모/내용

옹벽 정비사업 1식 (L=153m, H=2.7~6m)

■ 경관자문 검토의견



마을을 지키는 수호신일러스트를 추가로 개발하여 표현의 일관성을 유지하고 경관을 따뜻하고 친근하게 연출하는 방안을 검토 바랍니다.



일러스트와 그래픽 표현방식의 불균형과 색상배합의 부조화로 복잡해 보이므로 색상계획도 검토 바랍니다.