


등록번호	도시재생과-5708	 <b>업 무 보 고</b>	주무관	도시재생사업장	도시재생과장	안전도시국장	부구청장
등록일자	2022. 08. 09.						전결 2022. 8. 9.
결재일자	2022. 08. 09.						
공개구분	부분공개(5,6)						

## 제 목 : 2022년 제6회 경관위원회(서면자문) 결과 보고

「경관법」 제29조 및 같은법 시행령 제26조에 따른 경관개선사업에 대한 경관위원회(2022년 제6회 경관위원회) 결과보고임. [도시재생과-5478(2022.08.01.)호 관련]

☐ 자문기간: 2022. 8. 2.(화) ~ 8. 5.(금)

☐ 자문방법: 서면 자문

☐ 자문위원: 총 3명

연번	소 속	직	성 명	분 야
1	(주)대원기술	부회장	서 재 갑	토 목
2	(재)부산디자인진흥원	팀 장	이 현 규	디 자 인
3	(주)비스비바	고 문	김 창 완	주민대표

☐ 경관위원회 자문 결과

안건번호	사 업 명	사 업 내 용	사업시행	결과
2022-11 (자문)	금곡대로 357 일원 보행환경 정비사업	· 위치: 금곡대로 357 일원 (부산인도네시아센터 일원) · 규모: 보도정비(L=435.4m, B=6.0~6.5m)	건설과	자문결과 통보

※ 세부 자문 의견 내용: 경관 자문 결과(붙임1) 참조

☐ 행정사항

- 심의(자문)결과 통보: 도시재생과 → 건설과
- 경관위원회 위촉직 민간 위원 심의 수당 지급

- 붙임 1. 경관위원회 심의(자문) 결과서 1부.
2. 위원별 검토의견서 1부.
3. 자문 안건 자료 1부.
4. 위치도 및 현장사진 1부. 끝.

# 2022년 제6회 북구 경관위원회 서면 자문 결과

[심의안건 : 2022-11 금곡대로 357 일원 보행환경 정비사업]

사업명	내용·규모	자문기간	결과
금곡대로 357 일원 보행환경 정비사업	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 위치: 금곡대로 357 일원 (부산인도네시아센터 일원)</li> <li>· 규모: 보도정비(L=435.4m, B=6.0~6.5m)</li> </ul>	2022.08.02. ~2022.08.05.	자문 결과 통보
<p>○ 도막형 바닥재의 패턴은 패턴콘크리트시공의 장점을 살릴 수 있고 연속되는 패턴의 단조로움을 피할 수 있는 자연석 포장패턴을 추천함.</p> <p>○ 대상지 주변으로는 가로수와 수림이 조성되어 있어, 여름철 습기, 이끼 등에 의한 자연 오염이 일어날 수 있음. 바닥에 이미지가 있을 경우 오염이 오히려 도드라질 수 있음. 일광으로 인한 가로수 그림자 등에 의해 자연스러운 풍경이 연출되도록 도막형 바닥재의 이미지는 가급적 사용하지 않는 것이 바람직하겠음.</p> <p>○ 굳이 이미지를 활용하여 단조로움을 피하려 한다면 ‘3-1. 보도 도막형바닥재 패턴(2안)’에서 별의 이미지를 삭제하고 적용하는 것을 검토해주시기 바람.</p> <p>○ 규사포장 디자인 또는 위의 사유로 꽃 이미지 등은 삭제하고, 유지 관리가 용이한 붉은 황토색 단색으로 시공하여 깔끔한 보행환경을 연출하는 것이 바람직해 보임.</p> <p>○ 도막형 바닥재 패턴은 자연석 포장패턴(1안)을 추천함. 스퀘어타일의 고식적인 패턴문양은 북구민들이 모두 식상할 것으로 예견됨.</p> <p>○ 보도 도막형 바닥재 패턴은 제2안 별모양 문양을 추천함. 대천천을 형상화했다는 1안 개천무늬보다는, 별모양에서 ‘대천천과 대천천에 어린 하늘의 별’이라는 “스토리텔링”이 가능하다고 판단되기 때문임.</p> <p>○ 규사포장 디자인은 짙은 색상의 1안을 추천함.</p> <p>○ 보도 도막형 바닥재 패턴 [1안-대천천 상징화 추천시안]과 규사포장 디자인 [1안]을 추천합니다.</p>			