



수신자 : 부산 북구 낙동대로1570번길 33 (구포동, 북구청) 북구청장
(경유)
제목 : 2분기 민방위비상급수시설(음용수) 시험성적서

검체명	민방위비상급수시설	의뢰근거	안전총괄과-8272	접수번호	수질분석팀-2287
채수방법	의뢰시료	채수일자	2017년 5월 29일	접수일자	2017년 5월 29일
검사목적	재검사 및 추가검사	채취장소			

(단위: /100 mL, CFU/mL, mg/L)

시험항목 시료명	일반세균	총대장균군	분원성대장균군	암모니아성질소	질산성질소	과망간산칼륨소비량	수질판정
	100 CFU/mL	불검출/100mL	불검출/100mL	0.5 mg/L이하	10 mg/L이하	10 mg/L이하	
10. 주공8단지	-	불검출	-	-	-	-	1개 항목 적합
11. 유림2차@205동	-	불검출	불검출	-	-	-	2개 항목 적합
12. 조성협진@103동	1000	검출	불검출	불검출	1.9	0.3	부적합
13. 금곡주공1단지 공청사비복지관	68	불검출	-	-	-	-	2개 항목 적합
14. 금곡주공207동	-	검출	-	-	-	-	부적합
15. 금곡주공708동	2600	-	-	-	-	-	부적합
16. 한국폴리텍7대학	6	-	-	-	-	-	1개 항목 적합
17. BMC도개공@	12	-	-	-	-	-	1개 항목 적합
18. 덕천주공101동	3100	-	-	-	-	-	부적합
23. 지구촌교회	3	-	-	-	-	-	1개 항목 적합
25. 주공@204동	35	불검출	-	-	-	-	2개 항목 적합
28. 협성파크@	210	-	-	-	-	-	부적합
29. 병풍사입구	3800	-	-	-	-	-	부적합
32. 그린코아@	-	검출	-	-	-	-	부적합
33. 벽산라인1차	4600	검출	-	-	-	-	부적합
37. 보경그린맨션	-	검출	-	-	-	-	부적합
38. 화명제일교회	-	검출	-	-	-	-	부적합

끝

부산광역시보건환경연구원



주무관 정승열 수질분석팀장 권동민
협조자
시행일 2017-06-08
우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120
전화 051-309-2937 전 송 051-309-2939

e-Mail socks7@korea.kr