



부산광역시보건환경연구원



수 신 자 : 부산 북구 낙동대로1570번길 33 (구포동, 북구청) 북구청장

(경 유)

제 목 : 민방위비상급수시설(음용수) 시험성적서

검 체 명	민방위비상급수시설	의뢰근거	안전총괄과-14761	접수번호	먹는물조사팀-2486
채수방법	의뢰시료	채수일자	2019년 9월 17일	접수일자	2019년 9월 16일
검사목적	재검사	채취장소	-		

(단위: /100 mL)

시료명	총대장균군	분원성대장균군	판정
	불검출	불검출	
14. 금곡주공 207동	검출	-	부적합
17. BMC도개공@ (관리사무소옆)	불검출	-	1개 항목 적합
(신규지정)1. 덕천주공1단지(101동앞)	검출	불검출	부적합

끝.

부산광역시보건환경연구원장



지방환경연구사 강태연 먹는물조사팀장 김도훈

협조자

시행일 2019-09-23

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전 화 051-309-2934

전 송 051-309-2939