



수신자 복구청장

귀하

제목 2014년 2분기 민방위비상급수시설 수질검사 결과 통보

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조 제2항의 규정에 의하여 먹는물 수질검사 결과를 다음과 같이 통보합니다.

1. 검체내용

수질20140095

검체명	민방위비상급수(음용수)	의뢰근거	안전총괄과-7102	접수번호	수질 분석과-2898
채수방법	-	채수일자	-	접수일자	20140529

2. 수질검사 결과

검사항목 의뢰번호	일반세균 100CFU/mL 이하	총대장균군 불검출/ 100mL	분원성 대장균군 불검출/100mL	암모니아성 질소(NH3-N) 0.5mg/L 이하	질산성 질소 (NO3-N) 10mg/L 이하	과망간산칼륨 소비량 10mg/L 이하	판정
1.음정공원	24	불검출	불검출	불검출	13.5	0.3	부적합
2.삼정그린코아@	1	불검출	불검출	불검출	7.0	0.3	6개항목 적합
3.구남중	84	검출	불검출	불검출	7.0	0.3	부적합
4.부산과학기술대학	18	불검출	불검출	불검출	2.9	0.3	6개항목 적합
5.삼경장미@	4	불검출	불검출	불검출	5.5	0.3	6개항목 적합
6.벽산3차@	0	불검출	불검출	불검출	1.4	0.3	6개항목 적합
7.태평양@	0	불검출	불검출	불검출	2.7	0.3	6개항목 적합
8.태경@	4	불검출	불검출	불검출	7.3	0.6	6개항목 적합
9.금곡주공@404동	1	불검출	불검출	불검출	7.6	0.3	6개항목 적합
10.유림1차@	42	검출	불검출	불검출	7.1	0.3	부적합
11.금곡주공@303동	6	검출	불검출	불검출	2.4	0.3	부적합
12.주공8단지(관리사무소옆)	4	불검출	불검출	불검출	4.8	0.3	6개항목 적합
13.유림2차@205동	0	불검출	불검출	불검출	0.2	0.3	6개항목 적합
14.조성협진@103동	0	불검출	불검출	불검출	2.0	0.3	6개항목 적합
15.금곡주공@101동	49	불검출	불검출	불검출	1.4	0.3	6개항목 적합
16.금곡주공@207동	3	불검출	불검출	불검출	0.2	0.3	6개항목 적합
17.금곡주공@708동	780	검출	불검출	불검출	4.2	0.3	부적합
18.한국폴리텍제7대학(구 부산기능대)	0	불검출	불검출	불검출	불검출	0.3	6개항목 적합
19.덕천중	0	불검출	불검출	불검출	2.0	0.6	6개항목 적합
20.BMC도개공@ (관리사무소옆)	92	검출	불검출	불검출	0.2	0.3	부적합
21.덕천주공101동	84	검출	불검출	불검출	2.9	0.3	부적합
22.덕천주공105동	0	불검출	불검출	불검출	3.4	0.3	6개항목 적합
23.낙동고교	0	불검출	불검출	불검출	2.0	0.3	6개항목 적합
24.양천초교	0	불검출	불검출	불검출	2.3	0.6	6개항목 적합
25.벽산@	4	검출	불검출	불검출	2.2	0.3	부적합
26.지구촌교회	390	검출	불검출	불검출	6.2	0.3	부적합
27.한성@	11	불검출	불검출	불검출	8.2	0.6	6개항목 적합
28.주공@204동(1호공)	8	검출	검출	불검출	4.8	0.3	부적합
29.주공@206동(2호공)	11	불검출	불검출	불검출	3.6	0.3	6개항목 적합
30.대진아파트	18	불검출	불검출	불검출	3.7	0.3	6개항목 적합
31.협성파크@	2200	불검출	불검출	불검출	0.4	0.3	부적합
32.금샘공원	250	불검출	불검출	불검출	0.5	0.3	부적합

