

1 소교량 점검표

점 검 내 용	점 검 결 과			조치사항 (현지시정, 보수·보강, 정밀안전진단)
	여	부	지적내용	
◆ 구조적 안정성				
◦ 교량 부분파손, 콘크리트 균열	✓		전면적 양공 / 철골 미세균열 배치 1개소	지속관찰
◦ 철근노출 및 부식 여부		✓	양공	지속관찰
◦ 교각, 교대 등의 세굴피해	✓		부설적인 변위	지속관찰
◦ 노후교량, 구조물의 안정성 등		✓	양공	지속관찰
◆ 홍수 위험성				
◦ 제방 점함부 침식에 의한 피해		✓	양공	지속관찰
◦ 여유고 부족, 월류로 인한 피해 여부	✓		홍수 진압차 전차	지속관찰
◦ 하폭에 비해 작은 규모의 교량		✓		지속관찰
◦ 공간장 부족에 의한 피해 여부		✓		지속관찰
◆ 기타				
◦ 입지여건(통행량)에 따른 위험	✓			
◦ 홍수시 통행자 위험성	✓		차로 진입 통제	
점검결과			양호	보통
기타의견(특이사항, 문제점 및 대책 등)				불량
기타의견(특이사항, 문제점 및 대책 등)				
15.11.27. : 정밀안전진단 용역완료(진단결과 : E등급)				
15.12.09. : 재난위험시설 지정 고시(북구 고시 제 116호)				
17.05.31. : 교량 기초 세굴 보강 완료				
17.12.20. : 대천천 애기소 교량 보수 보강공사 준공				
17.12.20. : 대천천 애기소 교량 정밀점검 용역완료(B등급)				
18.01.17. : 재난위험시설 해제 고시(북구 고시 2018-6호)				

점 검 일 자	2022. 3. 23.	점 검 구 분	자체 안전점검
시설명/장소	부산시 북구 화명동 대천천 애기소 교량		
점 검 자	(소속) 정인기(주안	(직위) 전역	(성명) 김 전의 (서명)
	(소속) 안진도(안락사	(직위) 시정9	(성명) 김하나 (서명)
	(소속) 권석환	(직위) 시정7	(성명) 정승권 (서명)
확 인 자	(소속) 이영진(안락사	(직위) 안전총괄과장	(성명) 김 영기 (서명)
점검자의견			

