

【별 첨2】

※ 측정 결과 (21.03.04)

시료번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정 일시	측정결과 (f/cc)	검출석면의 종류
대림 -1	부지경계선1	YSP1045S/1	10.149	03월 04일	0.000	백석면
대림 -2	부지경계선2	YSP1045S/1	10.118	03월 04일	0.000	백석면
대림 -3	부지경계선3	YSP1045S/1	10.143	03월 04일	0.000	백석면
대림 -4	부지경계선4	YSP1045S/1	10.154	03월 04일	0.000	백석면
대림 -5	작업장주변 (실내)	YSP1045S/1	10.148	03월 04일	0.001	백석면
대림 -6	작업장주변 (실외)	YSP1045S/1	10.199	03월 04일	0.000	백석면
대림 -7	위생설비입구	YSP1045S/1	10.143	03월 04일	0.001	백석면
대림 -8	음압기1	YSP1045S/1	10.174	03월 04일	0.001	백석면
대림 -9	음압기2	YSP1045S/1	10.130	03월 04일	0.002	백석면
대림 -10	폐기물반출구	YSP1045S/1	10.150	03월 04일	0.000	백석면
대림 -11	폐기물 보관지점1	YSP1045S/1	10.137	03월 04일	0.000	백석면
대림 -12	폐기물 보관지점2	YSP1045S/1	10.122	03월 04일	0.000	백석면
	이	하		여	백	

【별 첨2】

※ 측정 결과 (21.03.05)

시료번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정 일시	측정결과 (f/cc)	검출석면의 종류
대림 -13	부지경계선1	YSP1045S/1	10.161	03월 05일	0.000	백석면
대림 -14	부지경계선2	YSP1045S/1	10.143	03월 05일	0.000	백석면
대림 -15	부지경계선3	YSP1045S/1	10.177	03월 05일	0.000	백석면
대림 -16	부지경계선4	YSP1045S/1	10.165	03월 05일	0.000	백석면
대림 -17	작업장주변 (실내)	YSP1045S/1	10.184	03월 05일	0.001	백석면
대림 -18	작업장주변 (실외)	YSP1045S/1	10.141	03월 05일	0.000	백석면
대림 -19	위생설비입구	YSP1045S/1	10.125	03월 05일	0.001	백석면
대림 -20	음압기1	YSP1045S/1	10.142	03월 05일	0.001	백석면
대림 -21	음압기2	YSP1045S/1	10.143	03월 05일	0.002	백석면
대림 -22	음압기3	YSP1045S/1	10.129	03월 05일	0.002	백석면
대림 -23	음압기4	YSP1045S/1	10.158	03월 05일	0.002	백석면
대림 -24	폐기물반출구	YSP1045S/1	10.149	03월 05일	0.001	백석면
대림 -25	폐기물 보관지점1	YSP1045S/1	10.182	03월 05일	0.001	백석면
대림 -26	폐기물 보관지점2	YSP1045S/1	10.165	03월 05일	0.000	백석면
대림 -27	폐기물 보관지점3	YSP1045S/1	10.120	03월 05일	0.000	백석면
대림 -28	폐기물 보관지점4	YSP1045S/1	10.130	03월 05일	0.000	백석면
	이	하		여	백	

【별첨2】

### ※ 측정 결과 (21.03.06)

[illegible]