


## 작업 중 석면비산 측정 결과값

부산광역시 북구 만덕1로 72  
만덕초등학교



(주)반도보건환경기술원  
Bando Technology of Health and Environment

별첨1. 측정 결과 -1

<석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과>

측정일자 : 2024년 2월 16일  
분석일자 : 2024년 2월 16일

시료 번호	측정 지점 <sup>†</sup>	측정 장비 (종류/수량)	유량 (l/min)	측정 일시	측정결과 (개/cm <sup>3</sup> )	검출석면종류 (초과여부)*	분석계수 시야수
S-1	부지경계선1	BD-총-2 / 1ea	10.33	06:45 ~ 10:45	0.000	종류파악불가 (기준 미만)	100
S-2	부지경계선2	BD-총-1 / 1ea	10.47	06:48 ~ 10:48	0.000	종류파악불가 (기준 미만)	100
S-3	부지경계선3	BD-총-3 / 1ea	10.48	06:52 ~ 10:52	0.000	종류파악불가 (기준 미만)	100
S-4	부지경계선4	BD-총-4 / 1ea	10.40	06:56 ~ 10:56	0.000	종류파악불가 (기준 미만)	100

※ 허용기준\* : 0.01 개/cm<sup>3</sup>      측정지점<sup>†</sup> : 바닥면에서 0.3m ~ 1.5m 높이      채취매체 : 공극 크기 0.8 μm, 직경 25 mm 멤브레인 여과지

상기와 같이 귀 기관에서 의뢰한 석면해체·제거 사업장의 석면농도 분석결과를 통보합니다.

2024년 02월 16일

(주)반도보건환경기술원 대표이사



별첨1. 측정 결과 -2

<석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과>

측정일자 : 2024년 2월 17일  
분석일자 : 2024년 2월 18일

시료 번호	측정 지점 <sup>†</sup>	측정 장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/min)	측정 일시	측정결과 (개/㎤)	검출석면종류 (초과여부)*	분석계수 시아수
S-1	부지경계선1	BD-총-61 / 1ea	10.35	10:40 ~ 14:40	0.000	종류파악불가 (기준 미만)	100
S-2	부지경계선2	BD-총-57 / 1ea	10.32	10:44 ~ 14:44	0.000	종류파악불가 (기준 미만)	100
S-3	부지경계선3	BD-총-51 / 1ea	10.50	10:48 ~ 14:48	0.001	종류파악불가 (기준 미만)	100
S-4	부지경계선4	BD-총-56 / 1ea	10.42	10:52 ~ 14:52	0.000	종류파악불가 (기준 미만)	100
S-5	위생설비입구	BD-총-6 / 1ea	9.77	10:59 ~ 12:59	0.002	종류파악불가 (기준 미만)	150
S-6	음압기배출구1	BD-총-4 / 1ea	9.68	11:04 ~ 13:24	0.003	종류파악불가 (기준 미만)	100
S-7	음압기배출구2	BD-총-60 / 1ea	9.70	11:06 ~ 13:26	0.003	종류파악불가 (기준 미만)	100
S-8	음압기배출구3	BD-총-1 / 1ea	9.75	11:09 ~ 13:29	0.004	종류파악불가 (기준 미만)	100
S-9	음압기배출구4	BD-총-54 / 1ea	9.65	11:11 ~ 13:31	0.003	종류파악불가 (기준 미만)	100
S-10	음압기배출구5	BD-총-59 / 1ea	9.72	11:13 ~ 13:33	0.002	종류파악불가 (기준 미만)	100
S-11	음압기배출구6	BD-총-62 / 1ea	9.62	11:16 ~ 13:36	0.003	종류파악불가 (기준 미만)	100
S-12	음압기배출구7	BD-총-52 / 1ea	9.80	11:18 ~ 13:38	0.003	종류파악불가 (기준 미만)	100
S-13	음압기배출구8	BD-총-55 / 1ea	9.68	11:21 ~ 13:41	0.004	종류파악불가 (기준 미만)	100
S-14	음압기배출구9	BD-총-53 / 1ea	9.53	11:23 ~ 13:43	0.002	종류파악불가 (기준 미만)	100
S-15	음압기배출구10	BD-총-63 / 1ea	9.60	11:26 ~ 13:46	0.002	종류파악불가 (기준 미만)	100
S-16	음압기배출구11	BD-총-58 / 1ea	9.72	11:30 ~ 13:50	0.003	종류파악불가 (기준 미만)	100
S-17	음압기배출구12	BD-총-65 / 1ea	9.88	11:32 ~ 13:52	0.003	종류파악불가 (기준 미만)	100
S-18	음압기배출구13	BD-총-64 / 1ea	9.70	11:34 ~ 13:54	0.002	종류파악불가 (기준 미만)	100
S-19	음압기배출구14	BD-총-2 / 1ea	9.58	11:37 ~ 13:57	0.002	종류파악불가 (기준 미만)	100
S-20	음압기배출구15	BD-총-5 / 1ea	9.73	11:40 ~ 14:00	0.003	종류파악불가 (기준 미만)	100

※ 허용기준\* : 0.01 개/㎤      측정지점<sup>†</sup> : 바닥면에서 0.3m ~ 1.5m 높이      채취매체 : 공극 크기 0.8 μm, 직경 25 mm 멤브레인 여과지

상기와 같이 귀 기관에서 의뢰한 석면해체·제거 사업장의 석면농도 분석결과를 통보합니다.

2024년 02월 19일

(주)반도보건환경기술원 대표이사

