

■ 측정 일시: 2018. 02. 21


 노동부지정 석면조사 · 분석 기관
 (주) 디오디 엔지니어링
 DOD Engineering & Asbestos Co., Ltd.

[첨부 1] 측정결과

■ 측정 일시: 2018. 02. 22

시료번호	측정위치	측정시간(분)	유량(ℓ/min)	측정농도 (개/㎤)	초과여부
A구포180222#1	부지경계#1	240	10.25	0.001	기준미만
A구포180222#2	부지경계#2	240	10.21	0.001	기준미만
A구포180222#3	부지경계#3	240	10.27	0.000	기준미만
A구포180222#4	부지경계#4	240	10.18	0.000	기준미만
A구포180222#5	인근거주자주거지역#1	120	10.24	0.001	기준미만
A구포180222#6	인근거주자주거지역#2	120	10.12	0.001	기준미만
A구포180222#7	위생설비#1	40	10.07	0.001	기준미만
A구포180222#8	위생설비#2	40	10.15	0.001	기준미만
A구포180222#9	음압기#1	40	10.23	0.001	기준미만
A구포180222#10	음압기#2	40	10.16	0.001	기준미만
A구포180222#11	폐기물반출구#1	40	10.22	0.001	기준미만
A구포180222#12	폐기물반출구#2	40	10.09	0.001	기준미만
A구포180222#13	폐기물보관지점#1	40	10.17	0.001	기준미만
A구포180222#14	폐기물보관지점#2	40	10.20	0.001	기준미만
- 이 하 여 백 -					



노동부지정 석면조사·분석 기관

(주) 디오디 엔지니어링

DOD Engineering & Asbestos.Co.,Ltd.



[첨부 1] 측정결과

■ 측정 일시: 2018. 02. 26

[illegible]