

[첨부 1] 측정결과

■ 측정 일시: 2018. 01. 06

시료번호	측정위치	측정시간(분)	유량(ℓ/min)	측정농도 (개/㎤)	초과여부
A구포180106#1	부지경계#1	240	10.25	0.000	기준미만
A구포180106#2	부지경계#2	240	10.29	0.000	기준미만
A구포180106#3	부지경계#3	240	10.09	0.001	기준미만
A구포180106#4	부지경계#4	240	10.17	0.001	기준미만
A구포180106#5	인근거주자주거지역#1	120	10.23	0.001	기준미만
A구포180106#6	인근거주자주거지역#2	120	10.22	0.001	기준미만
A구포180106#7	위생설비#1	40	10.21	0.001	기준미만
A구포180106#8	위생설비#2	40	10.16	0.001	기준미만
A구포180106#9	위생설비#3	40	10.07	0.001	기준미만
A구포180106#10	위생설비#4	40	10.12	0.001	기준미만
A구포180106#11	위생설비#5	40	10.25	0.001	기준미만
A구포180106#12	위생설비#6	40	10.18	0.001	기준미만
A구포180106#13	작업장주변실외#1	120	10.24	0.001	기준미만
A구포180106#14	작업장주변실외#2	120	10.19	0.001	기준미만
A구포180106#15	작업장주변실외#3	120	10.26	0.001	기준미만
A구포180106#16	작업장주변실외#4	120	10.16	0.001	기준미만
A구포180106#17	음압기#1	40	10.16	0.001	기준미만
A구포180106#18	음압기#2	40	10.27	0.001	기준미만
A구포180106#19	음압기#3	40	10.25	0.001	기준미만
A구포180106#20	음압기#4	40	10.22	0.001	기준미만
A구포180106#21	음압기#5	40	10.21	0.001	기준미만
A구포180106#22	폐기물반출구#1	40	10.07	0.001	기준미만
A구포180106#23	폐기물반출구#2	40	10.25	0.001	기준미만
A구포180106#24	폐기물반출구#3	40	10.14	0.001	기준미만

시료번호	측정위치	측정시간(분)	유량(l/min)	측정농도 (개/cm ³)	초과여부
A구포180106#25	폐기물반출구#4	40	10.07	0.001	기준미만
A구포180106#26	폐기물반출구#5	40	10.22	0.001	기준미만
A구포180106#27	폐기물보관지점#1	40	10.27	0.001	기준미만
A구포180106#28	폐기물보관지점#2	40	10.16	0.001	기준미만
- 이 하 여 백 -					



노동부지정 석면조사·분석 기관

(주) 디오디 엔지니어링

DOD Engineering & Asbestos Co., Ltd.



[첨부 1] 측정결과


■ 측정 일시: 2018. 01. 07

시료번호	측정위치	측정시간(분)	유량(l/min)	측정농도 (개/cm ³)	초과여부
A구포180107#1	폐기물보관지점#1	40	10.21	0.001	기준미만
A구포180107#2	폐기물보관지점#2	40	10.24	0.001	기준미만
- 이 하 여 백 -					



노동부지정 석면조사·분석 기관

(주) 디오디 엔지니어링
DOD Engineering & Asbestos.Co.,Ltd.



■ 측정 일시: 2018. 01. 08




(주) 디오디 엔지니어링

DOD Engineering & Asbestos.Co.,Ltd.



■ 측정 일시: 2018. 01. 09


 노동부시정 석면조사 · 분석 기관
 (주) **디오디** 엔지니어링
 DOD Engineering & Asbestos Co., Ltd.



■ 측정 일시: 2018. 01. 10


 노동부시정 석면조사·분석 기관
 (주) **디오디** 엔지니어링
 DOD Engineering & Asbestos Co., Ltd.

[첨부 1] 측정결과

■ 측정 일시: 2018. 01. 11

시료번호	측정위치	측정시간(분)	유량(ℓ /min)	측정농도 (개/ cm^3)	초과여부
A구포180111#1	폐기물보관지점#1	40	10.25	0.001	기준미만
A구포180111#2	폐기물보관지점#2	40	10.17	0.001	기준미만
A구포180111#3	폐기물반출구	40	10.20	0.001	기준미만
- 이 하 여 백 -					



노동부지정 석면조사·분석 기관

(주) 디오디 엔지니어링
DOD Engineering & Asbestos.Co.,Ltd.

