

제 목 : 침수재해 방재시설 안전관리 이행실태 감찰 추진계획 보고

「市 안전감찰 전담기구 협의회」의 2023년 이행과제인 침수재해 방재시설 안전관리 이행실태 감찰을 통해 사전 위험요인을 확인 해소하고자 함.

【市 청렴담당관-4939(2023.3.16.)호 관련】

I 개 요

○ 근 거

- 「재난 및 안전관리 기본법」 제77조 제6항
- 「부산광역시 안전감찰 전담기구 협의회 구성 및 운영에 관한 조례」

○ 기 간: 2023. 4. 14.(금) ~ 4. 27.(목) ▷ 10일

- 사전조사: 4. 14. ~ 4. 21. * 제출자료(서류) 확인
- 실지조사: 4. 24. ~ 4. 27. * 현장 합동점검

○ 감찰범위

- 「2021년 침수재해 방재시설 관리실태 안전감찰」 결과 이행실태
- 침수재해 방재 시설 및 관리자원 현황, 관리실태 점검 등

○ 감 찰 반: 청렴감사팀장 외 5명

【2021년 침수재해 방재시설 관리실태 안전감찰 결과】

○ 감찰기간: 2021. 3. 22. ~ 3. 31. ▷ 10일

○ 대 상: 관내 지하차도, 펌프시설, 자연재해위험개선지구 등

○ 결 과: 행정상 조치 3건(현지시정) ➡ 조치완료(2021. 4. 21)

- 지하차도, 펌프시설, 방재창고 등 전반적 관리상태 양호
- 지하(보)차도 배수로 정비 및 안전시설(차단기, 우회로 표지판, 수위계 덮개 파손) 등 정비 필요
- 자연재해위험지구(덕천교차로) 정비사업 실시계획 미공고
- (권고사항)침수우려 지하보도 제3종 시설물 지정 및 정기안전점검 시행

II 증점사항

- 2021년 안전감찰 지적사항(3건), 권고사항(1건) 이행실태 확인 ▷ 불임 3
- 관련 법령에 따른 안전점검 시행 결과 및 후속조치 사항
- 침수 방재시설 관리실태
- 침수우려지역 현장조치 매뉴얼 등 운영실태
- 재난 대비 관리자원 현황 및 관리실태 점검

III 결과조치

- 감찰결과 안전사고가 우려되는 사항에 대해서는 부서장 책임 하에 신속히 개선 추진
- 중대한 과실 및 방치성 사례발생 시 관련 공무원 엄중문책
→ 경미한 사항 및 즉시 시정을 요하는 사항은 현지조치

IV 행정사항

- 추진과제 계획보고 제출 ▷ 市 청렴담당관, #불임 2
- 감사자료 제출 및 준비 ▷ 00과, 00과, 4. 13.한
- 현장 합동점검 ▷ 00과, 00과
- 감찰결과 지적사항 조치 ▷ 해당부서, 5. 30.한

- 불임 1. 관련공문 1부.
2. 추진과제 계획 보고(안) 1부.
3. 2021년 침수재해 방재시설 관리실태 안전감찰 조치결과 1부. 끝.